



Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil

Município de Nova Prata do Iguaçu - PR

O presente Plano de Contingência Municipal estabelece diretrizes para ações de resposta a desastres envolvendo **Deslizamentos, Alagamentos, Inundações, Enxurradas, Granizos, Vendavais e Tempestades**.

Versão 48, atualizado em 06/08/2026

Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR

Sumário

1. Introdução.....	3
1.1. Documento de Aprovação.....	3
1.2. Página de Assinaturas.....	4
1.3. Instruções para o uso do plano.....	6
1.4. Instruções para a manutenção do plano.....	7
2. Finalidade.....	7
2.1. Pressupostos do Planejamento.....	7
3. Caracterização do Cenário.....	8
3.1. Áreas de Alagamento.....	9
3.2. Áreas de Deslizamento.....	11
3.3. Áreas de Inundação.....	13
4. Cadastro de Abrigos.....	67
4.1. Quando ativar o abrigo.....	67
5. Cadastro de Recursos.....	75
6. Ativação do Plano.....	79
6.1. Autoridade de Ativação.....	79
6.2. Critérios para Ativação.....	79
6.3. Procedimentos para Ativação.....	80
7. Desmobilização do Plano.....	81
7.1. Critérios para a desmobilização.....	81
7.2. Autoridade para desmobilização.....	81
7.3. Procedimentos para desmobilização.....	81
8. Ações Operacionais.....	82
8.1. Monitoramento.....	82
8.2. Prioridades na gestão da ocorrência.....	83
9. Ações de Resposta.....	84
10. Instalação do sistema de comando de incidentes.....	85
10.1. Organograma do SCI.....	87
11. Atribuições Gerais.....	88

1. INTRODUÇÃO

1.1. Documento de Aprovação

O plano de Contingencia de Proteção e Defesa Civil - PLANCON para **deslizamentos, alagamentos, inundações, granizo, vendavais e tempestades** no município de **Nova Prata do Iguaçu - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de **Nova Prata do Iguaçu - PR** identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

1.2. Página de Assinaturas

Nome	Instituição	Assinatura
Adroaldo Hoffelder	Sec. Infraestrutura Obras e Projetos	
Airton Pasqualon	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
CAPITÃO ERIKSEN MAFRA	10º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	
Capitão Karen Pedrosa Pulga	Chefe do NARDC	
Cláudia Buzin	PREFEITURA MUNICIPAL	
Divo Malacarne	Sec. de Adm	
Edgar Scotti	Rotary Club	
Elizete Cavazin	Prefeita	
Emerson Alberton	PREFEITURA MUNICIPAL	
Gerson Zatta	Chefe de gabinete	
Ivanir Cristani	Sec. Assistência Social	
MAJOR HEITOR SOSTER	10º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	
Marcio Runhke	Presidente da Câmara Municipal de Vereadores	
Michel Saviki	Diretor de imprensa	
Michel Teles de Souza	Sec. Esportes	
Neocir Belon	Diretor Dep. Urbanismo	
Neveraldo Oliboni	Sindicato Trabalhadores Rurais	
Rosemari Weber Vitali	Sec. Indústria e Comércio	

Nome	Instituição	Assinatura
Sergio Vitali	vice prefeito	
Sidney Gonçalves Alberton	Secretário de Planejamento	
Sone Scheuerlein	PREFEITURA MUNICIPAL	
Valéria Oneta	Casa Familiar Rural	
vilmar da costa	secretaria de saúde	

1.3. Instruções para uso do plano

O presente plano foi metodologicamente planejado para o uso prático facilitando a coleta e a busca de informações dentro do município, focando o atendimento a desastre. Para um uso mais operacional é interessante que o usuário deste plano faça a sua impressão colorida, pois cada uma das áreas abaixo é destacada com uma cor diferenciada no canto de cada página para um manuseio mais prático:

- **Caracterização do Cenário (AZUL):** Resultante da coleta de informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população. Estas localidades cadastradas denominamos de "áreas de atenção";
- **Cadastro de Abrigos (AMARELO):** Através deste formulário busca-se não apenas somente identificar o local físico com a possibilidade para o abrigamento de pessoas vítimas de desastres, mas construir uma lógica na concepção que é a formação de um abrigo, identificando as funções básicas para um funcionamento harmonioso, bem como elencar os atores deste contexto;
- **Cadastro de Recursos (VERDE):** Nesta etapa do plano busca-se os principais recursos que usualmente são utilizados quando em um momento de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente. Vale lembrar que o plano parte de ponto básico podendo o município de acordo com a sua especificidade agregar mais recursos que ache interessante não se prendendo somente aos itens aqui elencados;
- **Ativação do Plano (VERMELHO):** Através deste é que são direcionadas as funções que deverão ser exercidas para a organização de uma gestão do desastre, destacando-se as pessoas com suas funcionalidades dentro do contexto do atendimento a ocorrência. Essas funções correspondem ao previsto no SCI (Sistema de Comando de Incidentes).

É importante saber:

O Coordenador Operacional é a pessoa responsável por organizar as primeiras ações de atendimento no momento da ocorrência. Ele é a fonte ígnea para a gestão do desastre, deve ser uma pessoa com poder de articulação entre as secretarias municipais, que consiga prover através de contatos os meios necessários para o atendimento inicial ao desastre. Sua atuação se inicia com o comunicado do evento e se encerra com a formação do comando do SCI

O Gabinete Gestor de Desastre (comando do SCI) é responsável pela operação como um todo. Cabe a ele desenvolver os protocolos e respostas geradas pelas demandas provenientes do incidente. Para a concepção deste gabinete é interessante que as pessoas que irão fazer parte do mesmo contemplem as seguintes características:

- A) Pessoas que tenham responsabilidade pelas suas ações;
- B) Pessoas que tenham o controle e articulação de grande número de recursos;
- C) Pessoas que tenham grande representatividade no contexto do município;
- D) Pessoas que tenham responsabilidade legal para a questão;
- E) Pessoas com poder de decisão;

Dentro deste contexto sugerimos, no âmbito municipal, que a composição do gabinete seja formada pelos representantes das pastas de Obras, Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública e Prefeito Municipal.

1.4. Instruções para a manutenção do plano

Para melhoria do Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar simulados conjuntos no mínimo **duas** vezes ao ano, sob a coordenação do **Coordenador Operacional**, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do Plano de Contingência que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nestes relatórios, os participantes deverão se reunir para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse

2. FINALIDADE

O plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON do município de **Nova Prata do Iguaçu - PR** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

2.1. Pressupostos do Planejamento

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta dos órgãos de emergência não sofre alterações significativas nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, enquanto os demais órgãos dependerão de um plano de chamada para a sua mobilização nos períodos fora do horário comercial;
- É desejável que o tempo de mobilização interna de cada órgão envolvido neste plano seja de no máximo 2 (duas) horas, **independente do dia da semana ou horário do acionamento**;
- A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em **2 (duas) horas** após ser autorizada;
- O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com **5 (cinco) horas de antecedência** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;
- Os sistemas de telefonia celular e rádio comunicação não serão afetados pelos eventos descritos nos cenários acidentais, e caso sejam afetados deverá ser acionado o mais rapidamente possível a REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores) através dos telefones de plantão da CEDEC - (41) 3281-2513 ou (41) 99252-8250;
- O mau tempo pode ser um condicionante que impedirá o deslocamento de aeronaves para a região;
- O tempo de permanência em operação de representantes ou grupos de cada órgão dependerá das características do desastre;
- As funções desenvolvidas pelas instituições quando na recorrência de um desastre não ensejam qualquer tipo de remuneração, sendo considerado serviço de relevante interesse público;

3. CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

Para a caracterização do cenário foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações aos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas adotou-se uma nomenclatura de "áreas de atenção", que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrências, como alagamentos, inundações ou deslizamentos. É importante ressaltar que cada área de atenção se refere a uma localidade específica, se, por exemplo, no município há dois bairros que comumente alagam neste município há no mínimo duas áreas de atenção.

A ideologia do plano é de que cadastradas todas as "áreas de atenção" do município, seja possível, quando em um alerta meteorológico, poder priorizar, através da análise dos dados constante em cada área, qual localidade irá ter uma intervenção prioritária dos órgãos de resposta.

Lembrete: Para parâmetros de priorização de alerta nas áreas de atenção:

1º	Aquelas com maior concentração populacional correlacionada com a pior predominância construtiva;
2º	Aquelas com pior infraestrutura;
3º	Aquelas com mais pontos sensíveis dentro dos polígonos, como asilos, escolas, hospitais, etc;

Na sequência estão as fichas de cadastro destas áreas de atenção, divididas em três sessões:

- 1) Áreas de atenção de Alagamentos;
- 2) Áreas de atenção de Deslizamentos;
- 3) Áreas de atenção de Inundações;



Total de áreas: 0

Alagamento

O município não possui áreas de alagamento



Total de áreas: 0

Deslizamento

O município não possui áreas de deslizamento



Total de áreas: 22

Inundação

Dados Básicos

Localidade: Colonia Nova

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Bueiro existente sob o Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 70 (setenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 70 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Bueiro de difícil acesso

População afetável: 320

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:

Os cursos d'água compõem a Bacia Rio Iguaçu é banhado por rios e afluentes e com excesso de chuvas as consequências aumentam, incluindo problemas de higiene, tráfego, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes e em casos mais graves, a vazão da água é um volume grande, que em períodos de chuvas intensas só aumenta, levando toda estrutura inclusive cabeceiras. As interrupções dos transportes são constantes toda vez que chove. Dificuldade dos agricultores nos transportes de insumos e escoamento de produção agrícola. Quando ocorre de a correnteza levar a estrutura física extrapola a capacidade do poder público para restabelecer o tráfego no local. Bueiro sobre Rio Quietto localizado na Linha Colônia Nova uma área com recorrência em inundação que enfrenta altos riscos de destruição, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes. A combinação de forte correnteza, detritos trazidos pela água e a fragilidade da estrutura de madeira comumente resulta em colapso, frequentemente isolando as comunidades.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gerson Zatta

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: COMUNIDADE COLONIA NOVA

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

BUEIRO COM HISTORICO DE INUNDAÇÃO DEVIDO A FORÇA DA ÁGUA, COM ISSO ROMPE LEVANDO OS TUBOS.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 55 **Prédios públicos:** 2 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

BUEIRO ROMPE O TRAFEGO E PASSAGEM DOS MORADORES E ALUNOS

População afetável: 220

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Outros

Fatores de risco

Descrição:

BUEIRO EM QUESTÃO COM RECORRENCIA DE INTUPIMENTO DEVIDO A SUJEIRA QUE DESCE COM A FORÇA DA ÁGUA. ONDE ACABA DESTRUINDO A PASSAGEM DOS MORADORES. ALUNOS SOFREM COM A INTERRUPÇÃO.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Comunidade Estrela do Iguaçu 2

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área de Distrito Turístico: Loteamento Marinas Scotti

Identificação dos possíveis danos

Residências: 16 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido ao risco de inundação pela Usina de Salto Osório

População afetável: 80

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da Barragem de Salto Osório ou Galgamento em períodos de Cheias

Responsável pelo levantamento dos dados:

Sergio Faust


A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: COMUNIDADE NOVA VITÓRIA

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

UMA ÁREA PREDOMINANTE AGRÍCOLA, DENTRO DO MUNICÍPIO DENTRO DA ZONA RURAL, TODAS AS COMUNIDADES POSSUEM PONTE EM MADEIRA COM HISTÓRICO EM INUNDAÇÕES.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 45 **Prédios públicos:** 1 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

PONTE EM MADEIRA

População afetável: 180

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

UMA ÁREA COM RECORRÊNCIA EM INUNDAÇÕES DEVIDO ESTAR PRÓXIMO DE BARRAGEM. ONDE O NÍVEL E FORÇA DA ÁGUA COSTUMA-SE BEM ELEVADO.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: COMUNIDADE VILA SALETE

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

A ponte de madeira existente sob Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 60 (sessenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 60 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

População afetável: 240

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linda São João do Vorá

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico : Loteamento Amigos da Natureza

Identificação dos possíveis danos

Residências: 30 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de Atenção devido a Inundação de residências as margens do lago a jusante da barragem da Usina Hidrel. de Salto Osório

População afetável: 155

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura ou Galgamento da Barragem da Usina de Salto Osório

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo henrique

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Alto Bela Vista

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico - Loteamentos: Ilha Bela, Jardim Europa e Benedetti

Identificação dos possíveis danos

Residências: 153 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido risco de inundação da Usina de Salto Osório

População afetável: 1058

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura ou Galgamento da usina Salto Osório

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique


A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: LINHA BARRA DO QUIETO

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Ponte de madeira existente sob Rio Quieto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 50 (cinquenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência. Área afetável por enchentes (inundações) quando ocorre grande quantidade de precipitação pluviométrica. A Comunidade de Barra do Quieto esta localizada abaixo (a jusante) da Usina Hidrelétrica Governador José Richa e sofre influência das águas provenientes dos vertedouros da usina, que tem provocado inundações de casas de moradia, benfeitorias produtivas, veículos, máquinas, equipamentos, animais e danos em lavouras.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 50 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:

PONTE EM MADEIRA

População afetável: 200

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

A Comunidade de Barra do Quieto esta localizada abaixo (a jusante) da Usina Hidrelétrica Governador José Richa e sofre influência das águas provenientes dos vertedouros da usina, que tem provocado inundações de casas de moradia, benfeitorias produtivas, veículos, máquinas, equipamentos, animais e danos em lavouras.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Estrela do Iguaçu.

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico : Loteamento Estrela do Iguaçu

Identificação dos possíveis danos

Residências: 89 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido risco de inundação pela Barragem da Usina Hidrelétrica de Salto Osório

População afetável: 390

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da barragem da Usina de Salto Osório ou Galgamento períodos de cheias

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique


A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Guarani 01

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico: Loteamento Marinas Portal do Sol

Identificação dos possíveis danos

Residências: 103 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido risco de inundação pela Usina Hidrelétrica de Salto Osório.

População afetável: 590

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura ou Galgamento da Barragem da Usina Hidrelétrica de Salto Osório

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Guarani 02

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico: Loteamento MEURER - Marinas do Sol

Identificação dos possíveis danos

Residências: 70 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de Atenção devido riscos de inundação pela Usina Hidrelétrica de Salto Osório

População afetável: 550

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da Barragem de Salto Osório ou Galgamento em períodos de Cheias

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique


A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Guarani 03 - Lot. Sombra da Mata

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico : Loteamento Sombra da Mata

Identificação dos possíveis danos

Residências: 50 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:

Área de Atenção devido ao risco de inundação pela Usina Hidrelétrica de Salto Osório

População afetável: 320

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da Barragem de Salto Osório ou Galgamento em Períodos de Cheias.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique


A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Nova Esperança

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 130 (cinquenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. O seu lago artificial e a região de abrangência englobam 10 municípios no total incluído nosso município, juntos esses municípios formam a região do Pró-Caxias, criada devido às áreas afetadas e alagadas pela construção da usina.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 130 **Prédios públicos:** 5 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

03 Pontes em madeira

População afetável: 520

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Ponte de madeira sobre Rio Vorazinho localizado na Linha Esperança uma área de recorrência inundação que enfrenta altos riscos de destruição, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes. A combinação de forte correnteza, detritos trazidos pela água e a fragilidade da estrutura de madeira comumente resulta em colapso, frequentemente isolando as comunidades. Os agricultores tem sérios transtornos e prejuízos principalmente por não conseguirem escoar sua produção e os alunos não conseguem chegar até a escola. Os cursos d'água compõem a Bacia Rio Iguaçu é banhado por rios e afluentes e com excesso de chuvas. As consequências incluem problemas de higiene, tráfego, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes e em casos mais graves, a vazão da a água é um volume grande, que em períodos de chuvas intensas só aumenta, levando toda estrutura inclusive cabeceiras. Com isso temos, interrupção dos transportes comunitários pelo trecho afetado, sendo escolar e pacientes que precisam de atendimento a saúde. Dificuldade dos para os agricultores nos transportes de insumos e escoamento de produção agrícola. Quando ocorre de a correnteza levar a estrutura física extrapola a capacidade do poder público para restabelecer o tráfego no local.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha Salto Caxias

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área afetável por enchentes (inundações) quando ocorre grande quantidade de precipitação pluviométrica. A Comunidade de Salto Caxias esta localizada abaixo (a jusante) da Usina Hidrelétrica Governador José Richa e sofre influência direta das águas provenientes dos vertedouros da usina, que tem provocado inundações e destruição de casas de moradia, benfeitorias produtivas, móveis, máquinas, equipamentos, veículos, animais e danos em lavouras.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 18 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:

não há

População afetável: 52

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Abertura das comportas dos vertedouros da Usina Hidroelétrica Governador José Richa e a Construção da Barragem da Usina Baixo Iguaçu pode agravar a intensidade e periodicidade do evento. Deficiência do manejo do solo de uso agropecuário

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa e Baixo Iguaçu

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: Linha São João do Vorá 02

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área Distrito Turístico: Loteamento Paineira

Identificação dos possíveis danos

Residências: 20 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido ao risco de inundação pela Usina de Salto Osório

População afetável: 125

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da Barragem da Usina de Salto Osório ou Galgamento em Períodos de Cheias.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: LINHA VILA SALETE

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Ponte de madeira existente sob Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 60 (sessenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência. Área afetável por enchentes (inundações) quando ocorre grande quantidade de precipitação pluviométrica. A Comunidade de Vila Satele esta localizada abaixo (a jusante) da Usina Hidrelétrica Governador José Richa e sofre influência das águas provenientes dos vertedouros da usina, que tem provocado inundações e destruição de casas de moradia, benfeitorias, morte de animais, veículos, equipamentos, máquinas e danos em lavouras.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 60 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

População afetável: 240

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Abertura das comportas dos vertedouros da Usina Hidroelétrica Governador José Richa e a Construção da Barragem da Usina Baixo Iguaçu pode agravar a intensidade e periodicidade do evento. Deficiência do manejo do solo de uso agropecuário

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa e baixo Iguaçu

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: NOVA VITÓRIA

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Ponte de madeira existente sob Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 65 (sessenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 65 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 2

Pontos sensíveis:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

População afetável: 260

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos**Localidade:** Nova Vitória 2**Nome do rio:****Nome da bacia hidrográfica:****Detalhamento:**

Bueiro existente sob o Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 100 (setenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma.

Identificação dos possíveis danos**Residências:** 120 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 0**Pontos sensíveis:**

Bueiro

População afetável: 320**Característica da área afetável:** Área Rural**Tipo de ocupação:** Casas isoladas**Predominância construtiva:** Outros**Fatores de risco****Descrição:**


Os cursos d'água compõem a Bacia Rio Iguaçu é banhado por rios e afluentes e com excesso de chuvas as consequências aumentam, incluindo problemas de higiene, tráfego, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes e em casos mais graves, a vazão da água é um volume grande, que em períodos de chuvas intensas só aumenta, levando toda estrutura inclusive cabeceiras. As interrupções dos transportes são constantes toda vez que chove. Dificuldade dos agricultores nos transportes de insumos e escoamento de produção agrícola. Quando ocorre de a correnteza levar a estrutura física extrapola a capacidade do poder público para restabelecer o tráfego no local. Bueiro com recorrência em inundação que enfrenta altos riscos de destruição, desabamento e interrupção do tráfego local, conforme evidenciado já por diversos relatos recentes. A combinação de forte correnteza, detritos trazidos pela água e a fragilidade da estrutura de madeira comumente resulta em colapso, frequentemente isolando as comunidades.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gerson Zatta

A área de atenção possui uma barragem: Sim**Nome da barragem:** GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ**Responsável pelo preenchimento:** Gerson Zatta**Cargo/função:** Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil**Fotos do local**





Dados Básicos

Localidade: PRAIA MUNICIPAL : Comunidade de São João do Vorá - 03

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área de lazer - Praia Municipal

Identificação dos possíveis danos

Residências: 2 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 15

Pontos sensíveis:

Área de atenção devido risco de inundação pela Usina Salto Osório

População afetável: 1100

Característica da área afetável: Área Urbana

Tipo de ocupação: Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Ruptura da Barragem de Salto Osório ou Galgamento em Períodos de Cheias

Responsável pelo levantamento dos dados:

Gustavo Henrique

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Salto caxias

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: SANTA CRUZ

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Ponte em madeira existente sob Rio Santa Cruz, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 30 (vinte) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 30 **Prédios públicos:** 2 **Infraestrutura:** 1

Pontos sensíveis:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietão e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

População afetável: 120

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietão e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: UHE Salto caxias - Área de Impacto Direto

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

Área fornecida pelo empreendedor e inserida manualmente com o SISDC Mobile.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 100 **Prédios públicos:** 0 **Infraestrutura:** 0

Pontos sensíveis:

Residências de moradia e veraneio.

População afetável: 400

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas, Loteamento sem infraestrutura, Loteamento com infraestrutura

Predominância construtiva: Alvenaria

Fatores de risco

Descrição:

Rompimento da barragem ou excesso de chuva.

Responsável pelo levantamento dos dados:

Sd Savian - Auxiliar B8 do 10º GB.

A área de atenção possui uma barragem: Sim

Nome da barragem: Usina Hidrelétrica de Salto Osório.

Responsável pelo preenchimento: Valtair Guizolf

Cargo/função: Outro/Coordenador Municipal Exonerado

Fotos do local





Dados Básicos

Localidade: VILA SALETE

Nome do rio:

Nome da bacia hidrográfica:

Detalhamento:

A ponte de madeira existente sob Rio Quietto, está situada em uma região predominantemente agrícola. Atende aproximadamente 60 (sessenta) famílias. A estrutura é rotineiramente utilizada por veículos pesados, caminhões, colheitadeiras para escoamento de produção agrícola, comprometendo sua integridade e segurança. A área é marcada por inundações recorrentes, o que, somado às interrupções causadas pela fragilidade da ponte, interrompendo a passagem de alunos para escola inclusive. O município fica próximo de barragem, inclusive com placas de sinalização caso ocorra o rompimento da mesma. Reconstruída com recorrência.

Identificação dos possíveis danos

Residências: 60 **Prédios públicos:** 3 **Infraestrutura:** 3

Pontos sensíveis:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

População afetável: 240

Característica da área afetável: Área Rural

Tipo de ocupação: Casas isoladas

Predominância construtiva: Madeira

Fatores de risco

Descrição:

Propriedades submersas parcialmente pela água, indiretamente dos vertedouros da Usina Gov. José Richa, provoca o represamento do Rio Quietto e Cotegipe e da área de influência. Área rural é afetada por enchentes que provoca inundações de residências, benfeitorias e lavouras. Também a infraestrutura é afetada, que são, pontes, bueiros e estradas rurais dificultando a passagem de veículos, pedestres e o escoamento da produção agropecuária. A quantidade de residências afetadas pode aumentar em decorrência da construção da Barragem da Usina Hidroelétrica do Baixo Iguaçu.

Responsável pelo levantamento dos dados:

GERSON ZATTA

A área de atenção possui uma barragem: Sim


Nome da barragem: Usina Hidrelétrica Governador José Richa

Responsável pelo preenchimento: Gerson Zatta

Cargo/função: Chefe de Gabinete/Coordenador Municipal de Defesa Civil

Fotos do local





4. CADASTRO DE ABRIGOS

A ficha de cadastro de abrigos foi idealizada para auxiliar na formação destes locais, pois muito mais importante do que ter referenciado um local físico para recepcionar estas pessoas é ter uma estrutura de pessoal e logística previamente estabelecida, onde os atores de gestão terão a consciência de suas ações, qualificando assim desta maneira o atendimento.

4.1. Quando ativar o abrigo:

Os responsáveis pela ativação dos abrigos devem ser acionados sempre que houver a emissão de alertas para as áreas de atenção. Caso haja a confirmação da necessidade de remoção das pessoas das áreas de atenção, os responsáveis deverão ativar os abrigos. O abrigo deverá ser ativado ainda quando na ocorrência de um desastre que atinja localidades com ocupação e que haja a necessidade de se alocar pessoas em um local seguro.

Check-list para ativar o abrigo:

- () Confirmado o alerta ou ocorreu um evento com necessidade de realocar pessoas;
- () Verifique as áreas atingidas ou com alerta;
- () Verifique dentro do cadastro de abrigos qual deles é o mais adequado para abrigar estas pessoas;
- () Verifique se o número de pessoas atingidas pode ser alocado em um único abrigo ou se será necessário mais de um abrigo;
- () Verifique o meio de transporte e as rotas a serem utilizadas para a retirada destas pessoas (sugestão: Utilizar ônibus, verificar no cadastro de recursos);
- () Acionar os gestores do abrigo a ser mobilizado, conforme cadastro;
- () Solicitar confirmação de condições do abrigo acionado, para início das atividades;

IMPORTANTE: Um abrigo deve ser planejado para cada sete dias, ou seja, os recursos necessários para a sua organização devem ser estimados para este período, podendo ser reorganizado na mesma proporção caso seja necessário.

SUGESTÃO PARA ROTINA DE ABRIGOS

Atividades/Rotinas	Horários sugeridos
Alvorada (despertar)	7h
Café da manhã	7h30m até 8h
Almoço	12h até 13h
Jantar	18h até 19h
Abertura / fechamento do abrigo	6h / 23h
Lactário (lactante-amamentação)	2h, 5h, 8h, 11h, 14h, 17h, 20h, 23h
Espaço recreativo	8h até 11h e 14h até 17h



Total de abrigos: 6

Abrigos

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Ginásio de esportes

Local do Abrigo: Cidade de Nova Prata do Iguaçu - Bairro São Cristóvão

Endereço: prolongamento da Avenida Iguaçu

nº: 000

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°3847

Coordenadas - Longitude: 53°2035

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Michel Teles de Souza

Fone fixo: (46) 3545-8000

Celular: (46) 99909-0988

Email: esportes@npi.pr.gov.br

Nome Adjunto: Santo Grahl

Fone fixo: (46) 3545-8000

Celular: (46) 99121-1326

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	200 pessoas
Há espaços para almoxarifado?	Sim
Existe cozinha no local?	Sim
Existe água encanada?	Sim
Existe coleta de lixo regular?	Sim
Quantidade de banheiros:	6 Masc. 6 Fem.
Quantidade de chuveiros:	3 Masc. 2 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim
Há espaço para secagem de roupas?	Sim
Há espaço para área de recreação?	Sim
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim
Há espaço para abrigo de animais?	Não
Há espaço reservado para alimentação?	Sim
Capacidade do reservatório de água:	2000 litros

Observações:

Trata-se de um ginásio de esportes com aproximadamente 1.750 m2 de área construída.

Responsável pelas informações: Gerson Zatta

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Salão Paroquial

Local do Abrigo: Cidade de Nova Prata do Iguaçu - Centro

Endereço: Rua Costa e Silva

nº: 515

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°37'58"

Coordenadas - Longitude: 53°20'50"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Laércio Galuppo

Fone fixo: (46) 3545-1289

Celular: (46) 99116-1549

Email: paroquiansdbomparto@hotmail.co

Nome Adjunto: Rodinei Paz

Fone fixo:

Celular: (46) 99121-6610

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	400 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	6 Masc.	6 Fem.
Quantidade de chuveiros:	2 Masc.	2 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	5000 litros	

Observações:

Centro paroquial com 2430 m2 de área construída

Responsável pelas informações: Gerson Zatta

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Comunidade do Guarani

Endereço: linha Guarani

nº: 0010

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°33'22.0860"

Coordenadas - Longitude: 53°23'20.2163"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Valdir Klein

Fone fixo: (46) 3545-8000

Celular: (46) 99110-3674

Email: gabinete@npi.pr.gov.com

Nome Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	200 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	4 Masc.	4 Fem.
Quantidade de chuveiros:	0 Masc.	0 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Não	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Não	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	2000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações: Gerson Zatta

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Escola

Local do Abrigo: escola municipal verônica da silva pietta

Endereço: RUA ARTHUR PAGNO

nº: 1080

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°37'70.0"

Coordenadas - Longitude: 53°20'45.13"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Cleusa Lima

Fone fixo: **Celular:** (46) 99105-2408

Email: cleusalima@gmail.com

Nome Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	100 pessoas	
Há espaços para almoxarifado?	Sim	
Existe cozinha no local?	Sim	
Existe água encanada?	Sim	
Existe coleta de lixo regular?	Sim	
Quantidade de banheiros:	12 Masc.	12 Fem.
Quantidade de chuveiros:	4 Masc.	4 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim	
Há espaço para secagem de roupas?	Sim	
Há espaço para área de recreação?	Sim	
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim	
Há espaço para abrigo de animais?	Sim	
Há espaço reservado para alimentação?	Sim	
Capacidade do reservatório de água:	20000 litros	

Observações:

Responsável pelas informações: Gerson Zatta

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Linha Alto Bela Vista

Endereço: Comunidade de Alto Bela Vista

nº: 001

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°35'36.4991"

Coordenadas - Longitude: 53°18'30.9923"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Jair Francisqueto

Fone fixo: (46) 3545-8000

Celular: (46) 99102-5556

Email: gabinete@npi.pr.gov.br

Nome Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	300 pessoas
Há espaços para almoxarifado?	Sim
Existe cozinha no local?	Sim
Existe água encanada?	Sim
Existe coleta de lixo regular?	Sim
Quantidade de banheiros:	2 Masc. 1 Fem.
Quantidade de chuveiros:	2 Masc. 1 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Não
Há espaço para secagem de roupas?	Sim
Há espaço para área de recreação?	Sim
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim
Há espaço para abrigo de animais?	Não
Há espaço reservado para alimentação?	Sim
Capacidade do reservatório de água:	1000 litros

Observações:

Responsável pelas informações: Gerson Zatta

Dados Básicos

Município: Nova Prata do Iguaçu - PR

Tipo do Abrigo: Centro comunitário

Local do Abrigo: Comunidade de Nova Vitória - Município de Nova Prata do Iguaçu - PR

Endereço: Povoado de Nova Vitória

nº: 000

CEP: 85685000

Coordenadas - Latitude: 25°33'59.0"

Coordenadas - Longitude: 53°26'28.1"

Equipe de Administração do Abrigo

Gerência do Abrigo:

Nome Responsável: Márcia Maria Razzini

Fone fixo: (46) 3545-2154

Celular: (46) 99940-9343

Email: gabinete@npi.pr.gov.br

Nome Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Staff:

Coordenador Social:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Social Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Saúde Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Logística:

Coordenador Logística:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Coordenador Logística Adjunto:

Fone fixo:

Celular:

Email:

Checklist Abrigo:

Capacidade do Abrigo:	100 pessoas
Há espaços para almoxarifado?	Sim
Existe cozinha no local?	Sim
Existe água encanada?	Sim
Existe coleta de lixo regular?	Sim
Quantidade de banheiros:	1 Masc. 1 Fem.
Quantidade de chuveiros:	1 Masc. 1 Fem.
Há espaços para lavanderia?	Sim
Há espaço para secagem de roupas?	Sim
Há espaço para área de recreação?	Sim
Há fornecimento de energia elétrica?	Sim
Há espaço para abrigo de animais?	Sim
Há espaço reservado para alimentação?	Sim
Capacidade do reservatório de água:	1000 litros

Observações:

Centro Comunitário com aproximadamente 1.200 m2 de área construída

Responsável pelas informações: Gustavo Henrique

5. CADASTRO DE RECURSOS

Para o registro dos recursos foram categorizadas 4 (quatro) tipificações, onde em cada uma delas buscou-se cadastrar a quantidade disponível, a pessoa responsável pelo recurso e seus meios de contato.

Os recursos estão assim divididos:

- a) **Veículos:** Nesta seção estão relacionados os tipos de veículos que podem ser utilizados quando na ocorrência de um desastre, como veículos 4x4, embarcações, tratores, caminhões, entre outros;
- b) **Materiais:** Os materiais estão divididos em estruturais como lonas e telhas, e materiais de assistência humanitária como cesta básica, colchões e etc;
- c) **Recursos Humanos:** Relaciona pessoas que possam auxiliar nas ações de resposta como médicos, veterinários, engenheiros e outros;
- d) **Instituições Voluntárias:** Instituições que podem auxiliar de alguma maneira no momento do desastre, como jipeiros, comunidades cristãs, ONGs e etc;

IMPORTANTE: Para esta parte do plano é necessária atenção e manipulação constantes, pois os recursos dependem muito dos contatos de acionamento e devido à dinâmica dos acontecimentos é provável uma alteração quase que constante destes meios de acionamento.



Cadastro de Recursos

Veículos

Utilitários						
Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Van	02	ALEXANDRE RAMBO	Secretaria Municipal de Saúde	(46) 3545-2101	(46) 99977-4670	saude@npi.pr.gov.br
Onibus	10	LUIZ CARLOS BIANDARO	Secretaria Municipal de Educação	(46) 3545-1492	(46) 99102-5558	educacao@npi.pr.gov.br

Transporte de Materiais

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão basculante	3	FABIO DALBERTO	viação e obras		(46) 99931-2011	

Serviços de Terraplenagem

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Motoniveladora	02	Ronaldo Gonçalves	Prefeitura Municipal	(46) 3545-1722	(46) 99982-7831	prefeitura@npi.pr.gov.br
Pá-carregadeira	02	Ronaldo Gonçalves	Prefeitura Municipal	(46) 3545-1722	(46) 99982-7831	prefeitura@npi.pr.gov.br
Escavadeira hidráulica	02	Ronaldo Gonçalves	Prefeitura Municipal - Sec. Mun. de Viação e Obras	(46) 3545-1722	(46) 99982-7831	prefeitura@npi.pr.gov.br

Serviço de limpeza / manutenção de redes de água e esgoto

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão pipa	2	Vilson Schinuble	pátio de máquinas	(46) 3545-8000	(46) 99104-9722	

Atendimento de Emergência

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Caminhão de combate à incêndio	01	Daltair Chagas	BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE SALTO DO LONTRA	(46) 3538-2047	(46) 99925-0429	
Ambulância transporte	02	ALEXANDRE RAMBO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	(46) 3545-2101	(46) 99977-4690	prefeitura@npi.pr.gov.br
Viatura polícia militar	02	DECIO BRESSAN	Polícia Militar	(46) 3545-1154	(46) 99929-7978	dpm.npi@gmail.com

Materiais**Estruturais**

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Barracas para abrigo	01	Neveraldo Oliboni	Sindicato Trabalhadores Rurais	(46) 3545-1311	(41) 99197-6728	novapratadoiguacu@fetrasul.org.br
Bobinas de lona	05	Beto	Defesa Civil - Bombeiros Comunitários	(46) 3536-1549	(46) 99909-7353	

Assistência humanitária

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Colchões	180	Adriane APARECIDA DA ROCHA	Assistência Social	(46) 3545-8000	(46) 99117-0967	
Medicamentos	1500	Gislaine Daniel	Unidade de Saúde Municipal - PS	(46) 3545-2101	(46) 99108-1500	saude@npi.pr.gov.br
Cestas básicas	200	NIKELI DUARTE	Assistência social	(46) 3545-1975	(46) 99104-7564	smas@npi.pr.gov.br
Garrafas de água potável	10	MARCOS BERTOGLIO	Prefeitura Municipal	(46) 3545-8000	(46) 99112-1571	prefeitura@npi.pr.gov.br
Camas	20	Valéria Oneta	Casa Familiar Rural	(46) 3545-8000	(46) 9113-6186	

Recursos Humanos

Tipo	Qtd.	Contato	Instituição	Tel. fixo	Celular	Email
Bombeiro Comunitário	01	David Vega	Voluntários	(46) 3545-1975	(46) 99111-5791	
Policial Militar	05	Alexssandro Foletto	Polícia Militar	(46) 3545-1154	(46) 9984-8794	dpm.npi@gmail.com

Instituições voluntárias

Instituição	Contato	Tel. fixo	Celular	Email
Rotary Club	Marcolino Hoepers	(46) 3545-1218	(46) 99102-5270	

Ações que pode desenvolver:

Socorro a vítimas; desenvolver campanhas de auxílio, entre outras.



Ativação do Plano

Ativação do Plano

6. ATIVAÇÃO DO PLANO

6.1. Autoridade de Ativação

O Plano de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável: Gerson Zatta		Função: Coordenador Operacional	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99942-5377	Fixo residencial: (46) 3545-8000	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:
Coordenadores Substitutos			
Responsável: VALTAIR GUIZOLF		Função: Diretor Municipal	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99987-7164	Fixo residencial:	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:
Responsável: Andrei Adriani Michels		Função: Secretário COMPDEC	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99937-1590	Fixo residencial:	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:

6.2. Critérios para Ativação

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando o responsável pelo monitoramento (listados abaixo) receber alerta meteorológico do CENAD, CEDEC, COREDEC ou COMDEC;
- Quando o nível dos rios monitorados (veja lista abaixo) atingirem os níveis de atenção ou alerta;
- Quando o movimento de massa for detectado pelos responsáveis pelo monitoramento ou for dado um alerta pela MINEROPAR;
- Quando ocorrerem chuvas, vendavais ou tempestades que gerem pessoas desalojadas e/ou desabrigadas;

Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta					
Responsável	Função	Tel. acion.	Celular	Tel. resid	Tel. com
ADRIANI IRACI DA ROCHA	DIRETORA ASSISTENCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99117-0967		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Andrei Adriani Michels	Secretário COMPDEC	(46) 3545-8000	(46) 99937-1590	(46) 3545-8000	(46) 3545-8000
Rios: não Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: sim					
CRISTIANE PAVAN	DIRETORA ASSISTENCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99933-3290		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Gerson Zatta	Coordenador	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377		
Rios: não Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: sim					
IVANIR CRISTANI	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99102-3940		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
NIKELI DUARTE	ASSISTENTE SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99104-7564		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Valtair Guizolf	Setor Tecnico	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: não Estações Pluviométricas: não					
Rios monitorados no município					
Nome do rio	Nível de atenção		Nível de alerta		
IGUAÇU	3 metros		7 metros		

6.3. Procedimentos para Ativação

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência, o **Coordenador Operacional** deverá realizar os contatos necessários para que as seguintes medidas sejam desencadeadas:

1) Instalar o Sistema de Comando de Incidentes e o Posto de Comando, usando os dados abaixo:

Instalação do Sistema de Comando de Incidentes			
Responsável: Gerson Zatta	Função: Coordenador Operacional		
Fone acionamento: (46) 3545-8000	Celular: (46) 99942-5377	Fone residencial: (46) 3545-8000	Fone comercial: (46) 3545-8000
Posto de comando: Prefeitura Municipal	Local: Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59	Telefone: (46) 3545-8000	

2) Acionar o Plano de Chamada, para a composição do Comando do SCI:

Comando do SCI			
Instituição: Prefeitura Municipal	Cargo: Coordenador	Nome: Gerson Zatta	Telefone: (46) 3545-8000
Instituição: Prefeitura Municipal	Cargo: Secretário	Nome: Andrei Adriani Michels	Telefone: (46) 3545-8000
Instituição: Prefeitura Municipal	Cargo: Setor Técnico	Nome: Valtair Guizolf	Telefone: (46) 3545-8000
Instituição: Prefeitura Municipal	Cargo: Setor Operativo	Nome: Sidiney Gonçalves Alberton	Telefone: (46) 3545-8000

3) Instalar a Área de Espera, o que é muito importante para a organização e emprego dos recursos;

4) Coleta de informações: Responder as seguintes perguntas norteadoras "O que aconteceu, como está agora e como poderá evoluir";

5) Levantar telefones para informações: Local do acidente, equipes de socorro que estão em atendimento e notificações em geral, como imprensa;

6) O Coordenador Municipal de Defesa Civil deverá entrar em contato com o Coordenador Regional de Defesa Civil, Tenente-Coronel Heitor Soster - 10ª CORPDEC - FRANCISCO BELTRÃO (telefones: (46) 99140-1359; (46) 3905-2123;), repassando as informações necessárias;

7. DESMOBILIZAÇÃO DO PLANO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.1. Critérios para a desmobilização

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizem um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando a evolução da precipitação após a ativação do Plano, monitorada pelos responsáveis não for confirmada pelos órgãos de Defesa Civil ou devido a alguma alteração meteorológica confirmada pelo SIMEPAR;
- Quando a evolução do nível do(s) rio(s) após a ativação do Plano, monitorado(s) pelos responsáveis baixar dos níveis de atenção e alerta;
- Quando o movimento de massa não for detectado pelos responsáveis ou quando após avaliação técnica dos órgãos responsáveis (MINEROPAR) descartar o risco;
- Quando a ocorrência de chuvas, vendavais e tempestades que geraram pessoas desabrigadas e /ou desalojadas tenham cessado e as pessoas já tiverem sido retornadas para as suas residências;

7.2. Autoridade para desmobilização

O Plano de Contingência poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades:

Coordenador Operacional			
Responsável: Gerson Zatta		Função: Coordenador Operacional	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99942-5377	Fixo residencial: (46) 3545-8000	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:
Coordenadores Substitutos			
Responsável: VALTAIR GUIZOLF		Função: Diretor Municipal	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99987-7164	Fixo residencial:	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:
Responsável: Andrei Adriani Michels		Função: Secretário COMPDEC	
Telefones de acionamento			
Celular: (46) 99937-1590	Fixo residencial:	Fixo comercial: (46) 3545-8000	Outro:

7.3. Procedimentos para desmobilização

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior)

8. AÇÕES OPERACIONAIS

8.1. Monitoramento

O monitoramento é o gatilho para o início de qualquer ação prévia quando se refere a desastres. Isto demonstra a sua importância para que o município consiga antever as suas ações e consequentemente salve mais vidas quando for preciso.

Para este Plano, dentro do cadastro de ações operacionais há um espaço voltado para o monitoramento, onde foram abordados os diferentes meios como monitoramento de rios, encostas, estações pluviométricas e estações meteorológicas.

Para isso é importante que o município referencie um responsável por estas coletas de dados através das estações de monitoramento, criando uma rotina de verificações e leituras dos instrumentos, e que este responsável esteja integrado com o sistema municipal de Defesa Civil.

IMPORTANTE: Vale ressaltar que quanto mais meios de monitoramento estiverem acionados em seu município, mais segura será a sua rede de proteção à população.

Responsáveis pelo monitoramento/atenção/alerta					
Responsável	Função	Tel. acion.	Celular	Tel. resid	Tel. com
ADRIANI IRACI DA ROCHA	DIRETORA ASSISTENCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99117-0967		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Andrei Adriani Michels	Secretário COMPDEC	(46) 3545-8000	(46) 99937-1590	(46) 3545-8000	(46) 3545-8000
Rios: não Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: sim					
CRISTIANE PAVAN	DIRETORA ASSISTENCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99933-3290		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Gerson Zatta	Coordenador	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377		
Rios: não Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: sim					
IVANIR CRISTANI	SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99102-3940		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
NIKELI DUARTE	ASSISTENTE SOCIAL	(46) 3545-8000	(46) 99104-7564		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: sim Estações Pluviométricas: não					
Valtair Guizolf	Setor Tecnico	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164		
Rios: sim Morros: não Réguas de Rios: não Meteorológico: não Estações Pluviométricas: não					
Rios monitorados no município					
Nome do rio			Nível de atenção	Nível de alerta	
IGUAÇU			3 metros	7 metros	
			metros	metros	
			metros	metros	
Ações de Monitoramento					
Ação/Recurso					Quantidade
Quantidade de estações pluviométricas no município					01
Número de vezes por semana em que há monitoramento das encostas					00
Quantidade de réguas instaladas em rios					01
Número de vezes por semana em que há monitoramento dos rios					00
Quantidade de estações meteorológicas					01

8.2. Prioridades na gestão da ocorrência

1º Preservação e socorro a vida

2º Estabilização da situação crítica

3º Proteção a propriedade e meio ambiente

Importante: Em um desastre é considerável o esforço em tentar manter as pessoas em suas casas sempre que for possível, pois o fato delas irem para abrigos aumenta o tempo de volta da normalidade.

9. AÇÕES DE RESPOSTA

As ações de resposta serão desenvolvidas pelas instituições abaixo relacionadas, com os respectivos responsáveis e telefones de acionamento. Para cada situação que o cenário da ocorrência apresentar, na questão da resposta, é necessário correlacionar um órgão presente no município como responsável

Socorro				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Salvamento	Polícia Militar	Decio Bressan	(46) 3545-1154	(46) 99929-7978
At. Pré-Hospitalar	Secretaria Municipal de Saúde	Vilmar da Costa	(46) 3545-2101	(46) 99904-1225
Busca	Corpo de Bombeiros - PM	Tenente Tavares	(46) 3538-2047	(46) 99131-2358
Evacuação	Polícia Militar	Decio Bressan	(46) 3545-1154	(46) 99929-7978
Assistência às vítimas				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Cadastro	Secretaria Munic. Assistência Social	Adriani Iraci da Rocha	(46) 3545-1975	(46) 99117-0967
Abrigamento	Prefeitura Municipal	Neocir Belon	(46) 3545-8000	(54) 98122-9360
Doações	Secretaria Munic. Assistência Social	Ivanir Cristani	(46) 3545-1975	(46) 99102-3940
At. Médico Hospitalar	Unidade Saúde Municipal	Vilmar da Costa	(46) 3545-2101	(46) 99904-1225
Manejo de Mortos	Polícia Militar	Alexandro Foletto	(46) 3545-1154	(46) 99984-8794
At. Grupos especiais	APAE	Olivete Guarez	(46) 3545-1348	(46) 99122-3972
Reabilitação de cenários				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Avaliação de Danos	Prefeitura Municipal	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377
Decretação SE/ECP	Prefeitura Municipal	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377
Rec. Infraestrutura	Prefeitura Municipal	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377
Serviços Essenciais	Prefeitura Municipal	Claudenir Rossi	(46) 3545-8000	(46) 99106-1498
Segurança Pública	Polícia Militar	Alexandro Foletto	(46) 3545-1154	(46) 99984-8794
Informações Públicas	Prefeitura Municipal	Michel Savicki	(46) 3545-1590	(46) 99136-0621

10. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

O SCI é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, para todos os tipos de sinistros e eventos, que permitindo aos seus usuários adaptar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais.

A correta utilização do Sistema de Comando de Incidentes permite que sejam atingidos três objetivos principais durante o atendimento de um incidente:

- A segurança dos respondedores do incidente, bem como o de todas as pessoas envolvidas ou atingidas pelo evento;
- O cumprimento dos objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao incidente;
- O uso eficiente dos recursos disponibilizados;

A flexibilidade inerente à ferramenta faz com que ela possa expandir ou contrair para atingir as diferentes necessidades impostas pelo evento durante o atendimento. Essa flexibilidade torna o método de gerenciamento efetivo para qualquer situação, complexa ou simples, tanto do ponto de vista do custo operacional quanto do ponto de vista da eficiência da abordagem gerencial.


Sendo utilizado de forma correta e respeitando-se os princípios adotados para a ferramenta, o SCI deve atingir as finalidades e os benefícios para os quais o sistema foi desenvolvido:

- Atender as necessidades dos incidentes, independente do seu tipo ou magnitude;
- Permitir que o pessoal empregado no evento, proveniente de uma variada gama de agências, organizações e instituições, possam ser integrados rapidamente e com eficiência a uma estrutura de gerenciamento padronizada;
- Prover suporte administrativo e logístico ao pessoal da área operacional;
- Ser efetivo, do ponto de vista do custo e do emprego dos recursos, evitando-se a sobreposição de esforços;

Segue abaixo a estrutura envolvendo os atores municipais para a concepção do SCI, importante ressaltar que cada pessoa definida para uma função tenha conhecimento de suas ações e principalmente conhecimento da ferramenta como um todo:

Comando				
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:	
Prefeitura Municipal	Coordenador	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:	
Prefeitura Municipal	Secretário	Andrei Adriani Michels	(46) 3545-8000	
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:	
Prefeitura Municipal	Setor Tecnico	Valtair Guizolf	(46) 3545-8000	
Instituição:	Cargo:	Nome:	Telefone:	
Prefeitura Municipal	Setor Operativo	Sidiney Gonçalves Alberton	(46) 3545-8000	
Staff de Comando				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Ligação	Prefeitura Municipal	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377
Segurança	Prefeitura Municipal	VALTAIR GUIZOLF	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164
Informações ao Público	Prefeitura Municipal	Andrei Adriani Michels	(46) 3545-8000	(46) 99937-1590
Seções Principais				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Planejamento	Prefeitura Municipal	Gerson Zatta	(46) 3545-8000	(46) 99942-5377
Operações	Prefeitura Municipal	Sidney Gonçalves Alberton	(46) 3545-8000	(46) 99121-1060
Logística	Prefeitura Municipal	VALTAIR GUIZOLF	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164
Finanças	Prefeitura Municipal	MARCOS BERTOGLIO	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164
Planejamento				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Unidade Situação	Prefeitura Municipal	ELIZETE CAVAZIN	(46) 3545-8000	(46) 99109-3924
Unidade Recursos	Prefeitura Municipal	Silvana Vedana	(46) 3545-8000	(46) 99113-6436
Documentação	Prefeitura Municipal	Andrei Adriani Michels	(46) 3545-8000	(46) 99937-1590
Especialistas	Prefeitura Municipal	Vilson Schinoble	(46) 3545-8000	(46) 99104-9722
Operações				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Área de Espera	Prefeitura Municipal	DARLAN DA SILVA BOMBAZAR	(46) 3545-8000	(46) 99137-5051
Operações Aéreas	Prefeitura Municipal	Emerson Alberton	(46) 3545-8000	(46) 99112-6036
Sub. Socorro	Instituto Mun. de Saúde	VILMAR DA COSTA	(46) 3545-1116	(46) 99904-1225
Sub. Assistência	Assistência Social	Ivanir Cristani	(46) 3545-8000	(46) 99102-3940
Sub. Reabilitação	Prefeitura Municipal	Ronaldo Gonçalves	(46) 3545-1722	(46) 99982-7831
Sub. Decretação	Instituto Mun. Saúde	Claudete G. Koerich	(46) 3545-1116	(46) 99116-3496
Logística				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Unidade Suprimentos	Polícia Militar	Decio Bressan	(46) 3545-1154	(46) 99929-7978
Unidade Instalações	Prefeitura Municipal	valtair guizolf	(46) 3545-8000	(46) 99987-7164
Unidade Apoio Op.	Prefeitura Municipal	Airton Pasqualon	(46) 3545-1492	(46) 99970-9544
Unidade Alimentação	Prefeitura Municipal	Ana Maria Belle	(46) 3545-8000	(46) 99133-2226
Unidade Médica	Unidade Saúde Municipal	Candida Bruna Pereira	(46) 3545-2101	(46) 99109-9878
Unidade Comunicação	Prefeitura Municipal	Michel Savicki	(46) 3545-8000	(46) 99136-0621
Finanças				
Coordenador:	Instituição:	Nome:	Tel. fixo:	Celular:
Unidade Emp. Recursos	Recursos Humanos Prefeitura Municipal	Claudia Buzin	(46) 3545-8000	(46) 99116-3326
Unidade Compras	Recursos Humanos Prefeitura Municipal	Cláudia Buzin	(46) 3545-8000	(46) 99116-3326
Unidade Custos	Secretaria de Finanças	Valmir Marcos Bertóglgio	(46) 3545-8000	(46) 99112-1571

10.1. Organograma do SCI



11. Atribuições Gerais

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

- Manter um plano de chamada atualizado do pessoal do seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;
- Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;
- Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação do seu órgão na implementação do plano;
- Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Prover meios para a garantia da continuidade das operações do seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;
- Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- Certificar-se que todos os que precisem estar disponíveis ou desencadear ações neste plano saibam disso inclusive como e quando fazerem. Isso vale para as pessoas e para as instituições;

É preciso lembrar que este plano poderá vir a ser executado em conjunto com órgãos de apoio que possuem os seus próprios planos, portanto esta verificação de compatibilidade e alinhamento deve ser realizada na concepção do plano e em suas revisões.